


Схема сборки

Соединение профиля с комплектующими



*Перед установкой полки АЗ (поз.5) необходимо прикрепить кронштейн (поз.9) к тойной стороне полки с помощью крепежа (поз.15). Затем навешиваем данную конструкцию на столку, вставляя сферу в паз профиля зажимную гайку и часть кронштейна как показано на рис.




Рис. 1.

